


UCHWYT SPAWALNICZY

W skład zespołu uchwyty spawalniczego MIG/MAG wchodzi następujące elementy:

- szyjka uchwyty z wyposażeniem,
- zespół kablowo – węzowy z wyposażeniem,
- rękojeść.



Przekrój końcówki prądowej uchwytu spawalniczego w osłonie gazów.

